

XB6-PWM4 PWM 输出模块 用户手册



南京实点电子科技有限公司

版权所有 © 2023-2025 南京实点电子科技有限公司。保留所有权利。

非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。

商标声明

spot 和其它实点商标均为南京实点电子科技有限公司的商标。

本文档提及的其它所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

注意

您购买的产品、服务或特性等应受实点公司商业合同和条款的约束,本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您的购买或使用范围之内。除非合同另有约定,实点公司对本文档内容不做任何明示或默示的声明或保证。由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

南京实点电子科技有限公司

地址: 江苏省南京市江宁区胜利路 91 号昂鹰大厦 11 楼

邮编: 211106 电话: 4007788929

网址: http://www.solidotech.com

目 录

1	产品概	还	1
	1.1	产品简介	1
	1.2	产品特性	1
2	产品参	数	2
	2.1	通用参数	2
3	面板		4
	3.1	模块结构	4
	3.2	指示灯功能	5
4	安装和	拆卸	6
	4.1	外形尺寸	6
	4.2	安装指南	6
	4.3	安装拆卸步骤	8
	4.4	安装示意图	8
5	接线		12
	5.1	接线图	12
	5.2	接线端子定义	13
6	使用		14
	6.1	配置参数定义	14
	6.1.1	数字量输入滤波	14
	6.1.2	PWM 加减速时间	14
	6.2	过程数据	15
	6.2.1	上行数据	15
	6.2.2	下行数据	16
	6.3	使用案例	18
	6.4	模块组态说明	19
	6.4.1	在 TwinCAT3 软件环境下的应用	19
	6.4.2	在 TIA Portal V17 软件环境下的应用	32
	6.4.3	在 GX Works3 软件环境下的应用	51

1 产品概述

1.1 产品简介

XB6-PWM4 为插片式 PWM(脉冲宽度调制)输出模块,采用 X-bus 底部总线,适配本司 XB6 系列耦合器模块。模块共有 4 个 PWM 输出通道、14 个数字量输入通道和 8 个数字量输出通道,每个 PWM 通道可完全独立调节频率和占空比,互不影响,输入输出结合可满足绝大部分工业应用场景。

1.2 产品特性

- 四通道 PWM 输出四通道可完全独立调节频率与占空比。
- PWM 加减速功能特色加减速算法,频率与占空比平滑过渡。
- 通道级 PWM 同步功能
 不同 PWM 输出通道间,可一键同步频率与占空比。
- PWM 输出频率范围广 可调范围 0~20kHz。
- 占空比调节精度高 调节精度可达 0.1%。
- DI 通道支持滤波 滤波时间可调节。
- 体积小结构紧凑,占用空间小。
- 易诊断 创新的通道指示灯设计,紧贴通道,一目了然,检测、维护方便。
- 易组态 组态配置简单,支持主流 PROFINET 主站、EtherCAT 主站和 CC-Link IE Field Basic 主站。
- 易安装DIN 35 mm 标准导轨安装采用弹片式接线端子,配线方便快捷。

2 产品参数

2.1 通用参数

接口参数				
产品型号	XB6-PWM4			
总线协议	X-bus			
过程数据量: 上行	2 Bytes			
过程数据量:下行	20 Bytes			
	数字量输入通道:14 通道,PNP/NPN			
通道类型	数字量输出通道: 8 通道, PNP			
	PWM 输出通道: 4 通道, PNP			
刷新速率	1 ms			

技术参数	
系统输入电源	5VDC
输入通道电压	24VDC
PWM 输出电压	根据现场侧输入电压决定
PWM 输出占空比	0%~100.0%
PWM 输出占空比调节精度	0.1%
PWM 输出占空比最大误差	±0.1%
PWM 输出频率	0~20kHz
PWM 输出频率调节精度	1Hz
PWM 输出极限参数	20kHz 条件下,占空比范围 1.0%-99.0%(低于 1%则全低,高于 99%则全高)
通道短路保护	支持
通道过载保护	支持
通道过流保护	支持
外形尺寸	106×73×25.7mm
重量	110g
接线方式	免螺丝快速插头
工作温度	-10°C~+60°C
存储温度	-20℃~+75℃
相对湿度	95%, 无冷凝
防护等级	IP20

3 面板

3.1 模块结构

产品各部位名称



3.2 指示灯功能

名称	标识	颜色	状态	状态描述
由海1℃—1/T	D	绿色	常亮	电源供电正常
电源指示灯	P		熄灭	产品未上电或电源供电异常
	R	绿色	常亮	系统运行正常
通信指示灯			闪烁 1Hz	模块已连接,X-bus 系统准备交互
			熄灭	设备未上电、X-bus 未交互数据或异常


名称	标识	颜色	输入信号逻辑	状态	状态描述	
数字量输入	5	<i>1</i> 34	出口	常亮	通道有信号输入	
通道指示灯	0~D	U~D 2	绿色	常开	熄灭	通道无信号输入

名称	标识	颜色	状态	状态描述
数字量输出	0~7	<i>1</i> 34	常亮	通道有信号输出
通道指示灯	0~7	绿色	熄灭	通道无信号输出
PWM 输出	D0 D2	/a.c.	常亮	通道有波形输出
通道指示灯	P0~P3	绿色	熄灭	通道无波形输出

4 安装和拆卸

4.1 外形尺寸

外形规格 (单位 mm)




4.2 安装指南


安装/拆卸注意事项

- 确保机柜有良好的通风措施(如机柜加装排风扇)。
- 请勿将本设备安装在可能引起过热的设备旁边或者上方。
- 务必将模块竖直安装,并保持周围空气流通(模块上下至少有50mm的空气流通空间)。
- 模块安装后,务必在两端安装导轨固定件将模块固定。
- 安装/拆卸务必在切断电源的状态下进行。


模块安装最小间隙 (≥50mm)



确保模块竖直安装



务必安装导轨固定件




4.3 安装拆卸步骤

模块安装及拆卸	
模块安装步骤	1、在已固定的导轨上先安装电源模块。
	2、在电源模块的右边依次安装耦合器及所需要的 I/O 模块。
	3、安装所有需要的 I/O 模块后,安装端盖,完成模块的组装。
	4、在电源模块、端盖的两端安装导轨固定件,将模块固定。
模块拆卸步骤	1、松开模块两端的导轨固定件。
	2、用一字螺丝刀撬开模块卡扣。
	3、拔出拆卸的模块。


4.4 安装示意图

电源模块安装






将电源模块导轨卡槽, 如左图①所示垂直对准 导轨。



如左图②所示,用力压 电源模块,听到"咔 哒"声,模块即安装到 位。


耦合器模块安装



步骤


将耦合器模块左侧卡槽 对准电源模块右侧,如 左图③所示推入。 用力压耦合器模块,听 到"咔哒"声,模块即 安装到位。

I/O 模块安装




步骤

按照上一步安装耦合器模块的步骤,逐个安装所需要的 I/O 模块,如 左图④和图⑤所示。




端盖加装



步骤


在最后一个模块的右侧 安装端盖,如左图⑥所 示,安装方式请参照耦 合器模块的安装方法。

导轨固定件加装



步骤


紧贴耦合器左侧面安装 并锁紧导轨固定件,如 左图⑦所示。



在端盖右侧安装导轨固定件,先将导轨固定件 向耦合器的方向用力 推,确保模块安装紧 固,并用螺丝刀锁紧导 轨固定件,如左图⑧所示。


8

拆卸




步骤

用螺丝刀松开模块一端 导轨固定件,并向一侧 移开,确保模块和导轨 固定件之间有间隙,如 左图⑨所示。



将一字平头起插入待拆卸模块的卡扣,侧向模块的方向用力(听到响声),如左图⑩和⑪所示。


注:每个模块上下各有 一个卡扣,均按此方法 操作。



按安装模块相反的操作,拆卸模块,如左图 ⑫所示。

5 接线

5.1 接线图



● 为了人身及设备安全,建议在进行接线操作时断开供电电源。

5.2 接线端子定义

	DI							
端子序号	端子标识	说明	端子序号	端子标识	说明			
1	0	数字量输入 1	9	7	数字量输入 8			
2	1	数字量输入 2	10	8	数字量输入 9			
3	2	数字量输入 3	11	9	数字量输入 10			
4	3	数字量输入 4	12	Α	数字量输入 11			
5	4	数字量输入 5	13	В	数字量输入 12			
6	5	数字量输入 6	14	С	数字量输入 13			
7	6	数字量输入7	15	D	数字量输入 14			
8	СОМ	输入公共端	16	СОМ	输入公共端			
		РО	DO					
端子序号	端子标识	说明	端子序号	端子标识	说明			
1	P0	PWM 输出 1	11	0	数字量输出 1			
2	P1	PWM 输出 2	12	1	数字量输出 2			
3	P2	PWM 输出 3	13	2	数字量输出 3			
4	Р3	PWM 输出 4	14	3	数字量输出 4			
5	NC	空端子	15	4	数字量输出 5			
6	NC	空端子	16	5 数字量输出 6				
7	NC	空端子	17	6	数字量输出 7			
8	NC	空端子	18	7	数字量输出8			
9	+	电源+	19	+	电源+			
9	-							

6 使用

6.1 配置参数定义

模块配置一共有2个参数,合计8个字节,输入通道和输出通道共用配置参数。

功能	参数名	取值范围	数据类型	默认值	长度
输入通道滤波 时间	Channel Debounce Time	0~20ms	enum	3ms	4Bytes
PWM 加减速 时间	Acceleration Time	20~5000ms,配置 为 0 视为关闭此功能	uint32	1000ms	4Bytes

6.1.1 数字量输入滤波

数字量输入滤波可防止程序响应输入信号中的意外快速变化,这些变化可能因开关触点跳跃或电气噪声产生。数字量输入滤波目前默认配置为 3ms,支持设定范围为 0~20ms。配置为 3ms 时,可以滤除 3ms 之内的杂波,通道不可单独配置。

3ms 的输入滤波时间表示单个信号从 "0" 变为 "1", 或从 "1" 变为 "0" 持续 3ms 才能够被检测到, 而 短于 3ms 的单个高脉冲或低脉冲不会被检测到。

6.1.2 PWM 加减速时间

PWM 加减速时间参数适用于全局四通道。PWM 频率与占空比的改变,都将遵循此参数设定的时间。当频率或占空比改变时,PWM 输出通道将按照此设定时间,平滑地过渡到目标频率与占空比。

PWM 加减速时间的合法范围在 20~5000ms, 当该参数置为 "0" 时,则关闭加速功能。

6.2 过程数据

6.2.1 上行数据

上行数据 2 字节							
名称	含义	取值范围	数据类型	长度	地址		
DI CIII DI CII7	数字量输入	1:有信 号 输入	hool	1bit	bit0~bit6		
DI_CH1 ~ DI_CH7	通道 1~7	0: 无信号输入	bool				
	保留		bool	1bit	bit7		
DI CUO DI CU14	数字量输入	1:有信 号 输入	hool	1bit	hito hite		
DI_CH8 ~ DI_CH14	通道 8~14	0: 无信号输入	bool		bit0~bit6		
	保留	bool	1bit	bit7			

数据说明:

◆ 数字量输入通道 DI_CH1~ DI_CH14

通过 COM 端兼容 PNP 和 NPN 型, 有输入信号则该通道被置为"1", 否则被置为"0"。 当 COM 端接入 0V 时,信号类型为 PNP 型, "1"信号电压为 15~30V, "0"信号电压为-3~+3V; 当 COM 端接入 24V 时,信号类型为 NPN 型, "1"信号电压为-3~+3V, "0"信号电压为 15~30V。

6.2.2 下行数据

下行指令 20 字节 (通道[n]取值 1~4)							
名称	含义	取值范围	数据类型	长度	地址		
PWM_CH[n] Output Enable	PWM 通道 n 输出使能	0: 停止输出 1: 输出使能	bool	1bit	bit0~bit3		
PWM_CH[n] Synchronization	PWM 输出通	0: 同步失能	bool	1bit	hit4~hit7		
Enable	道 n 同步使能	1:同步使能					
PWM Synchronization Source Channel	PWM 输出同步源通道	1~4(对应 PWM 输 出通道 1~4)	USINT	1Byte	Byte1		
	保留			1Byte	Byte2		
DO_CH1~DO_CH8	数字量输出通 道 1~8	1:輸出高电平 24V 0:輸出低电平 0V	bool	1bit	Byte3		
					Byte4~Byte5		
PWM_CH[n]	PWM 输出通	0~20000	UINT	2Bytes	Byte8~Byte9		
Frequency	道 n 频率	(对应 0~20kHz)	UINI	Zbytes	Byte12~Byte13		
					Byte16~Byte17		
					Byte6~Byte7		
PWM CH[n] Duty	PWM 输出通 道 n 占空比	0~1000	UINT	2Bytes	Byte10~Byte11		
T WWW_CIT[II] Daty		(对应 0%~100%)	Olivi	Lbytes	Byte Byte1 Byte Byte2 1bit Byte3 Byte4~Byte5 Byte8~Byte9 Byte12~Byte13 Byte16~Byte17 Byte6~Byte7 Byte10~Byte11 Byte14~Byte15		
					Byte18~Byte19		

数据说明:

◆ PWM 通道输出使能 PWM_CH[n] Output Enable

在 PWM 输出通道的占空比和频率合法的前提下,将输出使能置为 1 则 PWM 输出使能,开始 PWM 输出。如配置参数 PWM 加减速时间有效,则 PWM 输出遵循加减速时间;此项置为 0,则立即停止对应通道的 PWM 输出(停止无加减速过程)。

◆ PWM 输出通道同步使能 PWM_CH[n] Synchronization Enable PWM 输出同步源通道 PWM Synchronization Source Channel

PWM 输出同步源通道:参数合法范围 (1~4) 对应 PWM 输出通道 1~4。

当 PWM 输出同步源通道设置合法时,PWM 输出通道同步使能置为 1,则相应的通道立即与源通道同步占空比和频率(即向源通道看齐)。PWM 输出通道同步使能置为 0 时,恢复原来的输出参数,即通道本身设置的频率和占空比。注意:开启同步功能,需要优先使能对应通道。

◆ 数字量输出通道 DO_CH1~DO_CH8

数字量通道输出使能 (PNP 型输出) :置"1"则输出高电平 24V,置"0"则输出低电平 0V。

◆ PWM 输出通道频率 PWM_CH[n] Frequency

参数合法范围 (0~20000) 对应 0~20kHz, 若参数超出合法范围则舍弃该参数设置。 PWM 输出期间也可以动态调整输出频率参数,将在加减速时间内平滑过渡到新的目标参数; 如果在输出过程中设定不合法参数,则舍弃这次指令继续保持原有输出。

◆ PWM 输出通道 n 占空比 PWM_CH[n] Duty

合法范围 (0~1000) 对应 0%~100%占空比,若参数超出合法范围则舍弃该参数设置。 PWM 输出期间也可以动态调整输出占空比参数,将在加减速时间内平滑过渡到新的目标参数;如果在输出 过程中设定不合法参数,则舍弃这次指令继续保持原有输出。

◆ PWM 输出同步示意图

通道 1 为 PWM 输出同步源通道,在时间点 A 通道 0 同步使能,之后通道 0 开始同步。在设定的 PWM 加减速时间内,均匀加速到通道 1 的运行参数,在时间点 B 完成同步,如下图所示。



6.3 使用案例

- ◆ PWM 输出基本功能----PWM 输出通道 1 基本输出功能
 - 1. 对配置参数按需配置, PWM 加减速时间默认为 1000ms;
 - 2. PWM 输出通道 1 频率设置为 5kHz,占空比设置为 40%;
 - a) PWM_CH1 Frequency 设置为 5000;
 - b) PWM CH1 Duty 设置为 400;
 - 3. 设置 PWM 通道 1 输出使能;
 - a) PWM CH1 Output Enable 设置为 1;
 - 4. 动态调整 PWM 输出通道 1 频率设置为 10kHz, 占空比设置为 60%;
 - a) PWM CH1 Frequency 设置为 10000;
 - b) PWM CH1 Duty 设置为 600;
 - 5. 设置 PWM 通道 1 输出失能;
 - a) PWM_CH1 Output Enable 设置为 0。

◆ PWM 输出同步功能----PWM 输出通道 1~3 与通道 4 同步

- 1. 对配置参数按需配置, PWM 加减速时间默认为 1000ms;
- 2. PWM 输出通道 1~3 频率设置为 5kHz, 占空比设置为 40%;
 - a) PWM CH1 Frequency~PWM CH3 Frequency 设置为 5000;
 - b) PWM CH1 Duty~PWM CH3 Duty 设置为 400;
- 3. PWM 输出通道 4 频率设置为 10kHz, 占空比设置为 60%;
 - a) PWM CH4 Frequency 设置为 10000;
 - b) PWM_CH4 Duty 设置为 600;
- 4. 设置 PWM 通道 1~4 输出使能;
 - a) PWM CH1 Output Enable~ PWM CH4 Output Enable 设置为 1;
- 5. PWM 输出同步源通道设置;
 - a) PWM Synchronization Source Channel 设置为 4;
- 6. 设置 PWM 输出通道 1~3 同步使能
 - a) PWM_CH1 Synchronization Enable~ PWM_CH3 Synchronization Enable 设置为 1。

6.4 模块组态说明

6.4.1 在 TwinCAT3 软件环境下的应用

1、准备工作

● 硬件环境

- ▶ 模块型号 XB6-PWM4
- 电源模块, EtherCAT 耦合器, 端盖本说明以 XB6-P2000H 电源, XB6-EC0002 耦合器为例
- > 计算机一台, 预装 TwinCAT3 软件
- > EtherCAT 专用屏蔽电缆
- 》 激光驱动器等设备
- > 开关电源一台
- > 模块安装导轨及导轨固定件
- > 设备配置文件


配置文件获取地址: https://www.solidotech.com/cn/resources/user-manuals

● 硬件组态及接线

请按照"4 安装和拆卸""5 接线"要求操作

2、预置配置文件

将 ESI 配置文件(EcatTerminal-XB6_V3.12_ENUM.xml)放置于 TwinCAT 的安装目录 "C:\TwinCAT\3.1\Config\Io\EtherCAT"下,如下图所示。




3、创建工程

a. 单击桌面右下角的 TwinCAT 图标,选择"TwinCAT XAE (VS xxxx)",打开 TwinCAT 软件,如下图所示。




b. 单击 "New TwinCAT Project" ,在弹窗内 "Name" 和 "Solution name" 分别对应项目名称和解决方案名称, "Location" 对应项目路径,此三项可选择默认,然后单击 "OK" ,项目创建成功,如下图所示。




4、扫描设备

a. 创建项目后,在"I/O-> Devices"下右击"Scan"选项,进行从站设备扫描,如下图所示。



b. 勾选"本地连接"网卡,如下图所示。




c. 弹窗 "Scan for boxes" , 单击选择 "是" ; 弹窗 "Activate Free Run" 单击选择 "是" , 如下图所示。

Microsoft Visual Studio

Microsoft Visual Studio




d. 扫描到设备后,左侧导航树可以看到 Box1 (XB6-EC0002) 和 Module 1 (XB6-PWM4),在 "Online" 处可以看到 TwinCAT 在 "OP" 状态,可以观察到从站设备 RUN 灯常亮,如下图所示。




5、验证基本功能

a. 单击左侧导航树 "Box1 -> Startup -> New" 可以进入配置参数编辑页面,如下图所示。




b. 在 Edit CANopen Startup Entry 弹窗中,单击 Index 2000:0 前面的"+",展开配置参数菜单,可以看到 2 个配置参数,点击任意一个参数,可以设置相关的配置,如下图所示。




Edit CANopen Startup Entry -Transition ОК ☐ I -> P 2000 Index (hex): Cancel ✓ P->S S-> P 2 Sub-Index (dec): S->0 0->S Validate Complete Access E8 03 00 00 Hex Edit... Data (hexbin): Comment: Acceleration Time(ms) Edit Entry. Set Value Dialog Index Name XB6-PWM4 Config ≘-2000:0 2000 OK Dec: 2000:01 Channel Debounce Tim 2000:02 Acceleration Time(ms) 0x000007D0 Cancel Hex: <u>⊕</u> F030:0 Configured Module Ider Float: 2.8025969e-42 Hex Edit... <u>0</u> Bool: D0 07 00 00 Binary: Bit Size: ○1 ○8 ○16 ●32 ○64 ○?

c. 例如修改 PWM 加减速时间参数,可以双击 "Acceleration Time",修改参数值,如下图所示。


d. 参数修改完成后,可在 Startup 下方看到修改后的参数项和参数值,参数设置完成后,需进行 Reload 操作,实现主站自动下发参数设定,如下图所示。



e. 左侧导航树 "Module 1 -> Inputs"显示脉冲输出模块的上行数据,用于监视模块的数字量输入信号,如下图所示。




f. 左侧导航树 "Module 1 -> Outputs"显示脉冲输出模块的下行数据,用于监视模块的输出状态,如下图 所示。




模块功能实例

◆ PWM 输出通道 1 基本输出功能


a. 对配置参数进行配置, PWM 加减速时间配置为 1000ms, 如下图所示。




b. PWM 输出通道 1 频率设置为 5kHz,占空比设置为 40%,如下图所示。





c. 设置 PWM 通道 1 输出使能,如下图所示。






d. 动态调整 PWM 输出通道 1 频率设置为 10kHz,占空比设置为 60%,如下图所示。






e. 设置 PWM 通道 1 输出失能,PWM_CH1 Output Enable 设置为 0,如下图所示。




◆ PWM 输出通道 1~3 与通道 4 同步


a. 对配置参数进行配置,PWM 加减速时间配置为 1000ms,如下图所示。




b. PWM 輸出通道 1~3 频率设置为 5kHz,占空比设置为 40%;PWM 輸出通道 4 频率设置为 10kHz,占空 比设置为 60%;设置 PWM 通道 1~4 輸出使能,如下图所示。



c. PWM 输出同步源通道设置为 4, 如下图所示。



d. 设置 PWM 输出通道 1~3 同步使能,如下图所示。





6.4.2 在 TIA Portal V17 软件环境下的应用

1、准备工作

● 硬件环境

- ▶ 模块型号 XB6-PWM4
- 电源模块, PROFINET 耦合器, 端盖本说明以 XB6-P2000H 电源, XB6-PN0002 耦合器为例
- ➢ 计算机一台, 预装 TIA Portal V17 软件
- ▶ PROFINET 专用屏蔽电缆
- 激光驱动器等设备
- ▶ 西门子 PLC 一台,本说明以西门子 S7-1500 CPU1511-1 PN 为例
- > 开关电源一台
- > 模块安装导轨及导轨固定件
- 设备配置文件

配置文件获取地址: https://www.solidotech.com/cn/resources/user-manuals

● 硬件组态及接线

请按照"4 安装和拆卸""5 接线"要求操作

2、新建工程

a. 打开 TIA Portal V17 软件,单击"创建新项目"。



◆ 版本:可保持默认。◆ 作者:可保持默认。

◆ 注释: 自定义, 可不填写。

3、添加 PLC 控制器

a. 单击"组态设备",如下图所示。



b. 单击"添加新设备",选择当前所使用的 PLC 型号,单击"添加",如下图所示。添加完成后可查看到 PLC 已经添加至设备导航树中。




4、扫描连接设备

a. 单击左侧导航树 "在线访问 -> 更新可访问的设备", 如下图所示。




b. 更新完毕,显示连接的从站设备,如下图所示。



电脑的 IP 地址必须和 PLC 在同一网段,若不在同一网段,修改电脑 IP 地址后,重复上述步骤。

5、添加 GSD 配置文件

- a. 菜单栏中,选择"选项->管理通用站描述文件(GSDML)(D)"。
- b. 单击"源路径"选择文件。
- c. 查看要添加的 GSD 文件的状态是否为"尚未安装",未安装单击"安装"按钮,若已安装,单击"取消",跳过安装步骤。




6、添加从站设备

- a. 双击左侧导航栏"设备和网络"。
- b. 单击右侧"硬件目录"竖排按钮,目录显示如下图所示。




c. 选择 "Other field devices -> PROFINET IO -> I/O -> Sdot -> X-Bus -> XB6-PN0002"。


d. 拖动或双击 "XB6-PN0002" 至"网络视图",如下图所示。



e. 单击从站设备上的"未分配 (蓝色字体)",选择"PLC_1.PROFINET接口_1",如下图所示。




f. 连接完成后,如下图所示。



g. 单击设备名称, 重命名设备, 如下图所示。




h. 单击"设备视图"进入耦合器的设备概览,在右侧"硬件目录"下,根据实际拓扑依次添加模块 (顺序必须与实际拓扑一致,否则通讯不成功),如下图所示。




7、分配设备名称

a. 切换到"网络视图",右击 PLC 和耦合器的连接线,选择"分配设备名称",如下图所示。




b. 弹出"分配 PROFINET 设备名称"窗口,如下图所示。



查看耦合器丝印上的 MAC 地址是否与所分配设备名称的 MAC 地址相同。

- ◆ PROFINET 设备名称: "给从站分配 IP 地址和设备名称"中设置的名称。
- ◆ PG/PC 接口的类型: PN/IE。
- ◆ PG/PC 接口:实际使用的网络适配器。


c. 依次选择从站设备,单击"更新列表",单击"分配名称"。查看"网络中的可访问节点"中,节点的状态是否为"确定",如下图所示。




d. 单击"关闭"。

8、下载组态结构

- a. 在"网络视图"中,选中PLC。
- b. 单击菜单栏中的 [1] 按钮,将当前组态下载到 PLC 中。
- c. 在弹出的"扩展下载到设备"界面,配置如下图所示。



d. 单击"开始搜索"按钮,如下图所示。



- e. 单击"下载"。
- f. 选择"在不同步的情况下继续",如下图所示。




g. 选择"全部停止"。



- h. 单击"装载"。
- i. 单击"完成"。
- i. 将设备重新上电。

9、通讯连接

a. 单击 🎩 按钮, 之后单击"转至在线"按钮, 图标均为绿色即连接成功, 如下图所示。



10、 检查设备指示灯


XB6-P2000H: P 灯绿色常亮。

XB6-PN0002: P 灯绿色常亮, L 灯常亮, B 灯不亮, R 灯常亮。


XB6-PWM4 模块: P 灯常亮, R 灯常亮。

11、参数设置

a. 打开"设备视图",在离线状态下,右击 XB6-PWM4 模块,单击"属性",如下图所示。




b. 在属性页面,单击"模块参数",如下图所示。参数可以根据实际使用需要进行配置,配置完成后,重新下载程序至 PLC 中,PLC 与模块需要重新上电。




12、 功能验证

a. 展开左侧的项目导航,选择"监控与强制表",如下图所示。



b. 双击"添加新监控表",系统新增监控表,如下图所示。



c. 打开"设备视图",查看设备概览中模块 XB6-PWM4 的通道 Q 地址(输出信号的通道地址)和 I 地址(输入信号的通道地址)。


例如查看到 XB6-PWM4 模块的 "Q 地址"为 0 至 19, "I 地址"为 0 至 1, 如下图所示。




d. 在监控表地址单元格输入上下行地址、数据类型和注释内容便于监视。可参考上下行过程数据定义,依次输入数据项,按"回车键",全部填写完毕后,单击 按钮,对数据进行监控。

输入输出数据和地址的对应关系可通过表格《XB6-PWM4 变量地址计算工具.xlsx》查看。

e. 模块的上行数据在监控表中如下图所示,可以监视模块数字量输入信号。




f. 模块的下行数据在监控表中如下图所示。




模块功能实例


◆ PWM 输出通道 1 基本输出功能

a. 对配置参数进行配置, PWM 加减速时间配置为 1000ms, 如下图所示。





b. PWM 输出通道 1 频率设置为 5kHz,占空比设置为 40%,设置 PWM 通道 1 输出使能,如下图所示。






c. 动态调整 PWM 输出通道 1 频率设置为 10kHz,占空比设置为 60%,如下图所示。






d. 设置 PWM 通道 1 输出失能,PWM_CH1 Output Enable 设置为 0,如下图所示。




◆ PWM 输出通道 1~3 与通道 4 同步


a. 对配置参数进行配置,PWM 加减速时间配置为 1000ms, 如下图所示。




b. PWM 输出通道 1~3 频率设置为 5kHz,占空比设置为 40%;PWM 输出通道 4 频率设置为 10kHz,占空 比设置为 60%;设置 PWM 通道 1~4 输出使能,如下图所示。




c. PWM 输出同步源通道设置为 4, 如下图所示。



d. 设置 PWM 输出通道 1~3 同步使能,如下图所示。





6.4.3 在 GX Works3 软件环境下的应用

1、准备工作

● 硬件环境

- ▶ 模块型号 XB6-PWM4
- 电源模块, CC-Link IE Field Basic 耦合器,端盖本说明以 XB6-P2000H 电源, XB6-CB0002 耦合器为例
- ▶ 计算机一台,预装 GX Works3 软件
- > CC-Link IE Field Basic 专用屏蔽电缆
- 激光驱动器等设备
- > 三菱 PLC 一台,本说明以 R04ENCPU 为例
- > 开关电源一台
- > 模块安装导轨及导轨固定件
- 设备配置文件

配置文件获取地址: https://www.solidotech.com/cn/resources/user-manuals

● 硬件组态及接线


请按照"4 安装和拆卸""5 接线"要求操作

2、安装 CSP 文件

a. 打开 GX Work3 软件,单击菜单栏里的"工具",单击"配置文件管理 -> 登录",如下图所示。



b. 在弹出框中,选择要添加的 CSP 文件,点击"登录"完成安装,如下图所示。



注:配置文件不需要解压,安装时需要关闭工程。


3、创建工程

- a. 单击菜单栏里的"工程", 单击"新建工程"。
- b. 弹出新建工程对话框,PLC 系列选择"RCPU",PLC 类型选择"R04EN",程序语言默认梯形图。
- c. 单击"确定",如下图所示。



4、设置使用 CC-Link IE 现场网络 Basic


a. 左侧导航界面,选择"参数-> CPU 模块型号",双击"模块参数",在 IP 地址设置下设置 CPU 的 IP 地址,CC-Link IEF Basic 使用有无的下拉框选择"使用",如下图所示。



b. 在设置项目界面下,选择"网络配置设置",双击"详细设置",如下图所示。




c. 在 CC-Link IEF Basic 配置的弹窗中,单击"连接设备的自动检测",可将已连接的模块自动添加到网络中,如下图所示。




5、读取参数

a. 在 CC-Link IEF Basic 配置的窗口中,右击从站设备,选择"在线->处理从站的参数",如下图所示。




b. 在处理从站的参数弹窗中,将执行处理设置为"参数读取",单击"执行",完成相关参数的读取,如下图所示。



6、写入模块数量

a. 在处理从站的参数弹窗中,将执行处理设置为"参数写入",单击"全部解除",勾选"Connect Total"功能选项,在"Connect Total"的"写入值"中写入实际拓扑连接的 IO 总数,设置完成后,单击"执行",完成配置下发,如下图所示。




注:写入模块数量是通信的必要步骤,务必要执行。

7、占用站数选择

a. 在处理从站的参数弹窗中,将执行处理设置为"参数读取",记录"Occupted Station"的读取值为"1",如下图所示。



b. 占用数根据读取的数值进行选择,此处选择占用 1 站,单击"反映设置并关闭",完成配置,如下图所示。



8、刷新侧设置

- a. 左侧导航界面,选择"参数 -> CPU 模块型号",双击"模块参数"。
- b. 在设置项目界面下,选择 "CC-Link IEF Basic 设置 -> 刷新设置",双击"详细设置",如下图所示。




c. 配置相关参数,配置完成后,单击"应用",如下图所示。




9、参数设置

- a. 在 CC-Link IEF Basic 配置的窗口中,右击从站设备,选择"在线->处理从站的参数"。
- b. 在处理从站的参数弹窗中,将执行处理设置为"参数写入",单击"全部解除",方便参数单独配置,如下图所示。



c. 例如修改启动参数,可以勾选"Acceleration Time"功能选项,在"Acceleration Time"的"写入值"中根据需要写入修改值,设置完成后,单击"执行",将参数保存至耦合器,同时将参数下载到控制器,以使参数生效,如下图所示。




d. 单击 "关闭"。


e. 弹出提示框 "关闭(CC-Link IEF Basic 配置)画面时设定值会被取消,因此关闭之前请执行参数写入或导出",单击"是"。

10、 下载设置参数


a. 单击菜单栏中"转换",单击"全部转换",如下图所示。



b. 单击菜单栏中 "在线",单击 "写入至可编程控制器",将设置的参数写入主站的 CPU 模块中,如下图所示。



c. 弹出"在线数据操作"对话框,选择"全选",如下图所示。



- d. 单击"执行"。
- e. 弹出提示框"执行远程 STOP 后,是否执行 PLC 写入?"选择"是"。
- f. 弹出下级提示框 "参数已存在, 是否覆盖?" 选择"全部是"。
- g. 弹出下级提示框 "软元件注释(COMMENT)中不存在数据。未进行写入。" 单击 "确定"。
- h. 弹出提示框 "CPU 处于 STOP 状态。是否执行远程 RUN?" 选择"是"。
- i. 弹出提示框 "已完成" 单击"确定"。
- j. 此时下载设置参数操作已完成, 单击"关闭"。
- k. 将模块与 PLC 断电后重新上电。

11、 监视设置


a. 选择"在线 -> 监视 -> 软元件/缓存储存器批量监视"。



- b. 重复上述操作,建立两个监视界面。在两个监视界面的"软元件名"中分别输入如网络参数设置界面中所设置的"远程寄存器(RWr)"和"远程寄存器(RWw)"的参数,即"D1000"和"D2000",监视设置完成。
- c. 远程寄存器 (RWr) D1000 监视界面为模块的上行数据,用于监视模块的状态,如下图所示。



d. 远程寄存器 (RWw) D2000 监视界面为模块的下行数据,用于监视模块的输出状态,如下图所示。





模块功能实例

- ◆ PWM 输出通道 1 基本输出功能
 - a. 对配置参数进行配置, PWM 加减速时间配置为 1000ms, 如下图所示。





b. PWM 输出通道 1 频率设置为 5kHz,占空比设置为 40%,设置 PWM 通道 1 输出使能,如下图所示。






c. 动态调整 PWM 输出通道 1 频率设置为 10kHz,占空比设置为 60%,如下图所示。





d. 设置 PWM 通道 1 输出失能,如下图所示。




◆ PWM 输出通道 1~3 与通道 4 同步

a. 对配置参数进行配置, PWM 加减速时间配置为 1000ms, 如下图所示。



b. PWM 输出通道 1~3 频率设置为 5kHz, 占空比设置为 40%; PWM 输出通道 4 频率设置为 10kHz, 占空比设置为 60%; 设置 PWM 通道 1~4 输出使能,如下图所示。



c. PWM 输出同步源通道设置为 4, 如下图所示。



d. 设置 PWM 输出通道 1~3 同步使能,如下图所示。



